

www.tecom

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 и 10 кВ

KCO-310



Техническое описание 400-0015-10.03 TO

Содержание Техническое описание

1.	Введение	3
	Назначение и условия эксплуатации	
	Структура условного обозначения	
	Технические данные	
	Особенности конструкции	
6.	Оформление заказа	10
7.	Комплектность поставки	10
8.	Упаковка, транспортирование и хранение	10
	Гарантии изготовителя	
	рма опросного листа для заказа камер КСО-310	

Техническое описание


1.Введение

- 1.1. Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией, порядком установки и монтажа, организации правильной эксплуатации камер КСО-310 (в дальнейшем камеры КСО).
- 1.2. Руководство по эксплуатации рассчитано на обслуживающий персонал, прошедший подготовку по техническому использованию и обслуживанию электротехнических изделий высокого напряжения.
- 1.3. Техническое описание может служить информационным материалом для ознакомления с изделием проектных, монтажных и эксплуатационных организаций.
- 1.4. Производитель постоянно изучает опыт эксплуатации камер КСО и совершенствует их конструкцию, в связи с чем возможны некоторые расхождения в данном описании и фактическом исполнении.

2.Назначение и условия эксплуатации

- 2.1. Камеры КСО-310 напряжением 6 и 10 кВ предназначены для распределительных устройств переменного трехфазного тока частотой 50 Гц систем с изолированной нейтралью или заземленной через дугогасительный реактор.
- 2.2. Камеры КСО допускается применять для работы в следующих условиях: в части воздействия климатических факторов внешней среды исполнения У и УХЛ категории 3 и 4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1. При этом значение температуры окружающего воздуха от минус 25°С до плюс 40°С; высота над уровнем моря не более 1000 м; окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов, в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
- 2.3. Камеры КСО изготовляются по техусловиям ТУ 3414-015 -18370720 10. Поставка камер КСО-310 осуществляется в соответствии с опросным листом.

3.Структура условного обозначения



Пример записи обозначения камер КСО при их заказе и в документации другой продукции, в которой они могут быть применены: Камера КСО-310 со схемой главных цепей 6в - "Камера КСО-310-15-УЗ ТУ 3414-015 -18370720 - 10".

4.Технические данные

4.1. Основные параметры камер КСО соответствуют указанным в таблице 1.

	Таблица 1
Наименование параметра	Значение
1. Номинальное напряжение, кВ	6; 10
2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12
3. Номинальный ток главных цепей, А	200; 400; 630
3. Номинальный ток предохранителей, А	20; 31.5; 40;
	50; 80; 100;
	125
4. Номинальный ток сборных шин, А	400; 630
5. Номинальный ток отключения камер	
с высоковольтным выключателем, кА	20
с выключателем нагрузки, А	630
6. Предельный сквозной ток камер с высоковольтным	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

выключателем (амплитудное значение), А	51
7. Ток термической стойкости (3с) камер с	
высоковольтным выключателем, кА	20
8. Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:	
переменного оперативного тока	220
постоянного оперативного тока	220
цепи трансформаторов напряжения	100
цепи освещения внутри камер	36
цепи трансформаторов собственных нужд	380

4.2. Классификация исполнений соответствует указанной в таблице 2.

Таблица 2

Davis various various de la constitución de la cons	Исполнения камер КСО по данному признаку клас-
Признак классификации	сификации
1. Наименование камер КСО в	а) камера с высоковольтным вакуумным вы-
зависимости от установленной	ключателем с пружинно-моторным приводом;
в них аппаратуры*	б) камеры с вакуумными выключателями на-
	грузки со встроенным разъединителем;
	в) камеры с силовыми предохранителями;
	г) камеры с трансформаторами напряжения и
	ограничителями перенапряжений;
	д) камеры с разъединителями
	е) камеры с силовыми трансформаторами;
	ж) камеры с кабельными сборками;
	з) камеры с аппаратурой собственных нужд
2. Система сборных шин	с одной системой сборных шин
3. Изоляция ошиновки	с неизолированными шинами
4. Исполнение линейных высо-	а) с кабельными вводами
ковольтных вводов	б) с шинными вводами (от силового транс-

http://tecomplex.ru/

	форматора или шинного моста)
5. Род установки	для внутренней установки
	в электропомещениях
6. Степень защиты по ГОСТ	IP20 для наружных оболочек фасада и боко-
14254	вых стенок;
	IP30 для боковых стенок крайних в ряду ка-
	мер;
	IP00 для остальных частей камер
7. Условия обслуживания	одностороннего обслуживания

5.Особенности конструкции

5.1. Камеры КСО представляют собой сборную металлическую конструкцию из гнутых стальных профилей. Внутри камеры размещена аппаратура главных цепей, на фасаде — приводы выключателей, разъединителей, а также аппаратура вторичных цепей. Общий вид камеры представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Общий вид ячейки КСО-310. 1 - панель приводов; 2 – дверь РО; 3 – смотровое окно; 4 – дверь ВО; 5 - заземлитель; 6 – трансформаторы тока; 7 – сборные шины; 8 – защитная перегородка; 9 – выключатель нагрузки; 11- привод выключателя; 12 - привод заземлителя; 13 – место подключения кабеля

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- 5.2. Доступ в камеру обеспечен через:
- нижнюю дверь (Дверь высоковольтного отсека, далее ВО) в зону выключателя, разъединителя, трансформатора напряжения, кабельных присоединений или предохранителей;
- верхнюю дверь (Дверь релейного отсека, далее РО)— в зону вторичных цепей.
- съемную крышу к сборным шинам.
- 5.3. Дверь ВО имеет смотровое окно для обзора внутренней части камер без снятия напряжения. Слева от двери расположена панель приводов для управления выключателем, разъединителем и заземлителем. Осветительная арматура внутреннего пространства ячейки также расположена на панели приводов, в нижней её части. Конструкция позволяет производить замену лампы освещения без открывания двери ОВ. Конструкция камер КСО обеспечивает сборку камер в ряд РУ и соединение главных цепей по сборным шинам.
- 5.4. При двухрядном расположении камер для соединения главных цепей по сборным шинам применяются шинные мосты без разъединителей и с разъединителями.
- 5.5. Конструкция камер КСО обеспечивает механические блокировки, не допускающие:
- 1) включение заземляющих ножей и шинного разъединителя при включенном: высоковольтном выключателе; рабочих ножах разъединителей;
- 2) включение разъединителей при включенных заземляющих ножах.
- 3) открытия двери ВО при включенном выключателе.
- 5.6. Защитная перегородка из диэлектрического материала (Рисунок 1, п.8) предназначена для «отсечения» сборных шин, находящихся под напряжением, при отключенном встроенном разъединителе. Установка быстросъемной перегородки позволяет безопасно для персонала производить обслуживание коммутационных аппаратов, трансформаторов и кабелей.
- 5.7. Корпус камеры КСО допускает непосредственную приварку его к металлическим заземленным конструкциям.

400-0015-10.03 P3

- 5.8. На фасаде камеры расположен зажим заземления, предназначенный для присоединения к заземленному корпусу элементов, временно подлежащих заземлению.
- 5.9. Камеры КСО выполняются:
- 1) по схемам главных цепей, приведенным в таблице 3.
- 2) по принципиальным схемам вспомогательных цепей, указанным в опросном листе.
- 5.10. В камерах КСО в зависимости от схемы главных цепей могут быть установлены следующие аппараты*:
- 1) выключатели вакуумные на ток 630А типа ВБ/ТЭК-3;
- 2) выключатели нагрузки вакуумные на токи до 630A типа BHBP/ТЭК-10, в том числе со встроенными предохранителями типа VV Thermo (IEC 60282-1);
- 3) разъединители РВЗ на ток 630А с заземляющими ножами со стороны шарнирных или разъемных контактов, с приводами ПР-10;
- 4) трансформаторы тока типа ТОЛ-10 на 50, 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600А
- 5) трансформаторы напряжения типа ЗНОЛ, НОЛ на 6 и 10 кВ;

^{*} Изготовитель оставляет за собой право замены вышеуказанных аппаратов на аналогичные.

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КАМЕР КСО-310

Камеры с вакуумными выключателями						Камеры	с вакуу	умными	выключ	нателями	нагрузн	СИ
Cxe	4 H					Схема первичных соединений						
№ схемы	1в*	4.3в*				№ схемы	6в	10в	10.1в	11в	11.3в	
Камеры	с авто	газовым	и выкл	очателя	ми нагр	узки						
Схема первичных соединений				Quolii Violii								
№ схемы	6a	10a	10.1a	11a	11.3a							
Камеры прочие												
а первичных единений	=======================================			See In		Profit	Piolii					Ā

Схема перв соедине	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				□ -W							
№ схемы	9	9.4	13	14	15	16П***	16Л***	17**	20	24	28A	31П***
Схема первичных соединений	<u> </u>	<u>P</u>	7 Pop 1									
№ схемы	31Л ***	31ШП ***	31ШЛ ***									

^{1.} Габаритные размеры ячеек 800х900х2000мм (ШхГхВ)

^{2. * -} На ячейках с ВВ репейный отсек выступает на 150мм за габарит ячейки 3. ** - Габаритные размеры ячейки СР 17 - 1000х900х2000

^{4. *** -} Габаритные размеры ячеек 600х900х2000мм

6. Оформление заказа

Заказ на изготовление ячеек серии КСО-310 оформляется в виде опросного листа по форме приведенной в приложении П1.

7. Комплектность поставки

В стандартный комплект поставки ячеек серии КСО-310 входят:

- Ячейки КСО в соответствии с опросным листом заказа;
- запасные части и принадлежности;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- технический проект, содержащий однолинейную электрическую схему главных цепей, принципиальные и монтажные схемы вспомогательных цепей.

8. Упаковка, транспортирование и хранение

- 8.1. Ячейки КСО поставляются без упаковки. По желанию потребителя изготовитель может поставлять ячейки КСО в упаковке. Тип упаковки в этом случае выбирается по согласованию между потребителем и изготовителем.
- 8.2. Все детали, не имеющие антикоррозийных покрытий, на время транспортирования и хранения предохраняются от коррозии консервирующей смазкой или другим равноценным способом в соответствии с ГОСТ 9.014-78.
- 8.3. На время транспортирования и хранения высоковольтные выключатели устанавливаются в отключенное положение.
- 8.4. На время транспортирования все подвижные части ячеек КСО перед упаковкой закрепляются.
- 8.5. Транспортировка ячеек КСО от изготовителя производится в вертикальном положении.
- 8.6. При проведении погрузочно-разгрузочных работ ячейку следует цеплять за рым-болты, находящиеся в верхней части ячейки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- 8.7. Условия транспортирования ячеек КСО в части воздействия механических факторов С по ГОСТ 23216-78.
- 8.8. Условия транспортирования ячеек КСО в части воздействия климатических факторов внешней среды 5 по ГОСТ 15150-69
- 8.9. Характер повреждений нужно отметить в акте проверки комплектации.
- 8.10. Для подъема и перемещения ячеек использовать рым-болты, установленые в верхней части ячейки.
- 8.11. Ячейки КСО могут транспортироваться как отдельными единицами, так и блоками по несколько штук.
- 8.12. Условия хранения ячеек КСО в части воздействия климатических факторов внешней среды 2 по ГОСТ 15150-69 на допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию 1 год.
- 8.13. Ячейки КСО следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, кирпичные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища). Температура воздуха от минус 40С до плюс 50С. Относительная влажность воздуха 98% при температуре +25С (верхнее значение). Желательно при хранении ячейки накрыть брезентом, бумагой или другими материалами для предохранения от запыления и попадания влаги.
- 8.14. При хранении ячеек КСО необходимо не реже одного раза в 6 месяцев проводить осмотр.
- 8.15. Срок сохраняемости ячеек КСО при консервации изготовителя 1 год.

9. Гарантии изготовителя

- 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ячеек КСО требованиям технических условий ТУ 3414-015 -18370720 10 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 9.2. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, при условии, если не превышен гарантийный срок хранения.

Приложение П 1

Форма опросного листа для заказа камер КСО-310

Nō	Запрашиваемые данные									
1	Порядковый номер камеры КСО в РУ									
2	Назначение									
3 4 5	Номинальн сборных ш	ІИН	Номинальн пряжение	ое на- _кВ	Схема главных цепей					
6	Вид оперативного тока вспомогательных цепей и его значение, В									
7	Номер схемы главных цепей									
8	Номер схемы вспомогательных цепей									
9	Тип высок	овольтного	выключате	еля						
10		ент трансф иаторов ток		ТОЛ-10	0-1-0,5/10P					
11	Тип трансо	форматора	напряжени	я или со	бственных нужд					
12	Кол-во и т	ип трансфо	рматоров н	улевой і	последовательности					
13	Наличие д	атчиков на	пряжения							
14	Количеств	о и сечение	е силовых к	абелей						
15	Наличие у	чета и тип	счетчика							
		Микропро	цессорное	во – тип						
		Защита от		Реле от						
	Релейная	фазных к.з. и пе- регрузка		Реле МТ						
		Защита от	F 22ML I	Реле пе	регрузки					
		каний на		Реле то	ковое					
		Автоматика		АПВ						
			ABP							
16		релеиная защита			АЧР					
10	защита				(2-я ступень)					
		Защита мі	инимальног	о напрях	жения					
		Пуск МТЗ	по напряж	ению						
		Эл. магнитная оперативная бло-кировка		На зазе нителе	мляющем шинном разъеди-					
			ная оло-	На зазе динител	мляющем линейном разъе- ie					
17	Источник і	питания опе	еративного	тока, ші	каф собственных нужд		-			
18	Устройство фазировки									
19	Другое оборудование									
20	Наименова	ание и адре	ес располож	сения об	ъекта					
21			-		ефоны, факс, электронная п					
22	Наименова	ание Проек	тной органі	изации и	ее адрес, телефоны, факс,	электронная п	очта			
23	План расп	оложения к	камер в РУ (приложе	ение к опросному листу)					